



## ENGLISH

### ELECTRICAL FEATURES

The board must be powered via the "mains power supply" terminal (J1).

**Primary power:** 100 ~ 250VAC

**Absorbed power:**

- Absorbed power with 8 powered relays: 3.6W (0.3A maximum absorbed current)
- Absorbed power with 8 idle relays: 0.4W
- Total power dissipation: 24W (thermal energy)

**Output power supply from the BUS terminals (J2 + J3):** 12Vdc max 0.9A 10.8W  
(to be used only to power external 12Vdc sensors)

**Relay terminal specifications** with SPDT type contacts:

- Resistive load: 5A at 250VAC, 5A at 30Vdc
- Inductive load: 250 VAC

**Maximum total load supported by the board:** 11000VA ( $\cos\phi = 1$ )

**Maximum load of LED lamps:** 75W

**Maximum switch voltage:** 277 Vac

**Maximum switch current:** 5A

**Maximum switch power:** 150W

**Maximum current on terminal C (J4):** 20A

*Warning: If terminals are removed, cut-off power upstream (using the circuit breaker). Removal when live could cause sparks, rusting pins which could jeopardise good operations over time.*

**Working temperature:** from -20 °C to +85 °C

**Room humidity:** from 0% to 85%

## FRANÇAIS

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

La carte doit être alimentée via la borne « alimentation secteur » (J1).

**Puissance primaire:** 100 ~ 250VAC

**Pouvoir absorbé:**

- Puissance absorbée avec 8 relais alimentés : 3,6 W (courant absorbé maximum de 0,3 A)
- Puissance absorbée avec 8 relais inactifs : 0,4W
- Dissipation de puissance totale : 24 W (énergie thermique)

**Alimentation de sortie des bornes BUS (J2 + J3) :** 12Vdc max 0,9A 10,8W  
(à utiliser uniquement pour alimenter des capteurs externes 12Vdc)

**Spécifications des bornes de relais** avec contacts type SPDT :

- Charge résistive : 5A à 250VAC, 5A à 30Vdc
- Charge inductive : 250 VAC

**Charge totale maximale supportée par la carte :** 11000VA ( $\cos\phi = 1$ )

**Charge maximale des lampes LED :** 75W

**Tension de commutation maximale :** 277VAC

**Courant de commutation maximal :** 5A

**Puissance de commutation maximale :** 150W


**Courant maximum sur borne C (J4) :** 20A.

*Attention : si les bornes sont retirées, couper l'alimentation en amont (à l'aide du disjoncteur). L'enlèvement sous tension peut provoquer des étincelles, des broches rouillées qui pourraient compromettre le bon fonctionnement au fil du temps.*

**Température de fonctionnement :** de -20 °C à +85 °C

**Humidité ambiante :** de 0% à 85%

	ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS
<b>6</b>	Sede per l'inserto dell'anello di fissaggio	Fastening ring insertion housing	Alojamiento para la colocación del anillo de fijación	Boîtier d'insertion de bague de fixation
<b>8</b>	Binario per l'aggancio alla guida DIN	DIN rail attachment track	Rail para el enganche en la guía DIN	Rail de fixation sur rail DIN
<b>9</b>	Anello laterale di fissaggio (opzionale)	Lateral fastening ring (optional)	Anillo lateral de fijación (opcional)	Anneau de fixation latéral (en option)
<b>10</b>	Gancio scorrevoli per guida DIN	DIN rail sliding hook	Gancho deslizante para guía DIN	Crochets coulissants sur rail DIN



## ITALIANO

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

La scheda va alimentata tramite il morsetto « alimentazione dalla rete elettrica » (J1).

**Alimentazione primaria:** 100~250VAC

**Potenza assorbita:**

- Potenza assorbita con 8 relè alimentati: 3,6W (0,3A corrente massima assorbita)
- Potenza assorbita con 8 relè a riposo: 0,4W
- Potenza dissipata totale: 24W (energia termica)

**Alimentazione in uscita dai morsetti BUS (J2+J3):** 12Vcc max 0.9A 10.8W  
(da utilizzare unicamente per alimentare sensori esterni a 12Vcc)

**Caratteristiche morsetto relè con contatti tipo SPDT:**

- Carico resistivo: 5A a 250VAC, 5A a 30Vdc
- Carico inattivo: 250 VAC

**Massimo carico complessivo** supportato dalla scheda: 11000VA ( $\cos\phi = 1$ )

**Massimo carico lampade a LED:** 75W

**Massima tensione di commutazione:** 277 Vac

**Massima corrente di commutazione:** 5A

**Massima potenza di commutazione:** 150W

**Corrente massima su C del morsetto (J4):** 20A.

*Attenzione: In caso di estrazione dei morsetti è necessario interrompere l'alimentazione a monte di esso (tramite magnetotermico). L'estrazione in tensione potrebbe causare scintille libere con ossidazione dei puntali che nel tempo possono pregiudicare il buon funzionamento.*

**Temperatura di funzionamento:** da -20°C a +85°C

**Umidità ambientale:** da 0% a 85%

## ESPAÑOL

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

La tarjeta debe ser alimentada mediante el borne « alimentación de red » (J1).

**Alimentación primaria:** 100 ~ 250VAC

**Potencia absorbida:**

- Potencia absorbida con 8 relés alimentados: 3,6 W (0,3 A de corriente máxima absorbida)
- Potencia absorbida con 8 relés en reposo: 0,4W
- Disipación de potencia total: 24W (energía térmica)

**Alimentación de salida desde los terminales BUS (J2+J3):** 12Vdc max 0.9A 10.8W  
(para ser utilizado solo para alimentar sensores externos de 12Vdc)

**Características del borne de los relés con contactos tipo SPDT:**

- Carga resistiva: 5A a 250Vac, 5A a 30Vcc
- Carga inductiva: 250 VAC

**Carga máxima total de apoyo de la tarjeta:** 11000VA ( $\cos\phi = 1$ )

**Carga máxima de lámparas LED:** 75W

**Máxima tensión de conmutación:** 277 Vac

**Máxima corriente de conmutación:** 5A

**Máxima potencia de conmutación:** 150W


**Corriente máxima en el terminal C (J4):** 20A.

*Atención: En caso de extracción de los bornes es necesario interrumpir la alimentación antes del mismo (mediante interruptor magnetotérmico). La extracción bajo tensión pudiera causar chispas libres y oxidación de las puntas, lo que pudiera dañar el funcionamiento con el pasar del tiempo.*

**Temperatura de funcionamiento:** de -20 °C a +85 °C

**Humedad ambiental:** de 0% a 85%


J1	Power and RS485 bus terminal	Y alimentación de bus RS485	FRANCIAIS
J2	RS485 bus terminal	RS485 bus terminal	ITALIANO
J3	RS485 + 12Vdc terminal	RS485 + 12Vdc terminal	ENGLISH
J4	Relay terminals (1-5)	Relay terminals (1-5)	ESPAÑOL
J5	Relay terminals (6-9)	Relay terminals (6-9)	ITALIANO
J7	Digital input terminal 1-9	Borne d'entrée 1-9 numérotée	FRANCIAIS



**HOLLY2**  
Manuale d'installazione  
*Installation manual*  
Manual de instalación  
*Manuel de installation*

Art. 36SL.MANU0060 rev. 20220509

**www.domologica.it**  
supporto@domologica.it



**MONTAGGIO SCHEDA**

Le schede Holly2 sono predisposte per il montaggio su centralino con barra DIN EN 50022 da 6,5 moduli, tramite l'aiuto del binario e delle lingue di blocco. Grazie agli anelli laterali opzionali possono essere fissate con viti su scatole di derivazione o pareti leggere. Si raccomanda di non ostruire le aperture di ventilazione e di non esporre l'apparecchio a silicidio o a spruzzi d'acqua.

**MORSETTI**

I morsetti sono tutti ad estrazione e serigrafati per facilitare il cablaggio e la sostituzione.

- **Morsetto alimentazione (J1).** È costituito da 3 poli: P (Fase), ⊕ (Terra), N (Neutral) e consente di alimentare la scheda 100Vac fino a 250Vac.

*Cavo sezione minima da 2G0,5*

- **Morsetto Bus RS485 (J2).** È costituito da 4 poli: +, A, B, -  
I poli + e - hanno funzione di erogare alimentazione a 12 Vcc.  
I poli A, B consentono di collegare la scheda via bus al convertitore Clavis o alla scheda Vesta, e alle altre schede dell'impianto.

*Consigliato cavo 2x0,5 o superiore intrecciato e schermato a bassa capacità (<100pF/m). Opzionale cavo 2x0,5 o superiore Intrecciato a bassa capacità (<100pF/m). Distanza massima 1Km da Clavis o Vesta. Per i poli +, - cavo 2x0,5*

- **Morsetto Bus RS485 di stanza (J3).** È costituito da 4 poli: +, A, B, -  
I poli + e - hanno funzione di erogare alimentazione a 12 Vcc.  
I poli A, B consentono di collegare la scheda alle altre schede e sensori della singola stanza, creando una linea bus dedicata.

*Cavo consigliato come per J2.*

- **Morsetto ingressi digitali (J7).** È costituito da 10 poli contrassegnati con 1,2,3,4,5,6,7,8,9,C.  
Tra gli ingressi digitali e il polo C (comune) vi è una tensione interna di 5Vcc. Pertanto è necessario collegare tra essi (INxx e C) un contatto pulito ovvero privo di tensione (interruttore, deviatore, relè ecc.). **L'applicazione di una qualsiasi tensione esterna provoca il danneggiamento della scheda.**  
*Per ogni ingresso usare cavo da 1x0,22 minimo o superiore distanza massima 500m. Per ogni comune "C" usare cavo da 1x0,22 minimo o superiore. Distanza massima 500m*

- **Morsetto 5 Relè (J4).** È costituito da 6 poli contrassegnati con L1,L2,L3,L4,L5,C.  
Lx corrisponde al NO (normalmente aperto) di ciascun relè. C corrisponde al contatto in ingresso al relè ed è in comune ai 5 relè, che piloteranno le utenze con la stessa tipologia di alimentazione. A questo morsetto possono essere applicate utenze con poco carico, come lampade o valvole.

- **Morsetto 3 Relè (J5).** È costituito da 6 poli contrassegnati con L6,C,L7,C,L8,C.  
Lx corrisponde al NO (normalmente aperto) di ciascun relè e C è il contatto di ogni singolo relè adiacente a Lx. A questi morsetti possono essere applicate:

- Utenze a 127/230Vac come lampade, valvole, ecc.;
- Utenze a bassa tensione come valvole, eletroserrature, lampade, ecc.

**INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO**

Posizionare la scheda Holly su guida DIN o scatole di derivazione o pareti leggere. Eseguire i cablaggi come indicato negli schemi ma con morsetti estratti e i cavi privi di tensione.

Al completamento dei cablaggi energizzare l'impianto ma con i morsetti degli ingressi digitali e del Bus RS485 estratti. Verificare che gli ingressi digitali siano privi di tensione e che nei morsetti del Bus RS485 (A e B) non vi sia una tensione superiore ai 10V e sui poli + / - non vi alcuna tensione (quando sconnessi dalla scheda).

**La presenza di tensioni diverse da quella indicata nel manuale può provocare rottura della scheda.** Se il tutto è stato eseguito correttamente, inserire i morsetti. Quando la scheda viene alimentata il LED rosso si accenderà con luce fissa mentre il LED Verde lampeggerà con frequenza di 1 secondo.

La scheda Holly2 viene consegnata pre-programmata con funzione "Passo-Passo" sui primi 5 relè. Ad ogni relè è associato un ingresso corrispondente (IN1/Relè-1) mentre i rimanenti relè ed ingressi sono legati a funzionalità personalizzate.

Per associazioni differenti o funzioni, utilizzare il software Lapis (v. manuale tecnico UNA).

**Controllare il completo e corretto inserimento dei morsetti!**

**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI****► Se alimentando la scheda il LED rosso rimane spento bisogna:**

- Verificare che il cablaggio sia corretto
- Che nel morsetto di alimentazione, tra P e N ci sia la tensione compresa tra 85 e 250Vac
- Che i 3 fusibili non siano intervenuti, per la verifica rimuovere il coperchio, in tale caso procedere con la sostituzione.

**► Se la scheda non comunica con il PC o con Vesta bisogna:**

- Verificare che il LED rosso sia acceso in tale caso eseguire i passaggi sopra indicati
- Verificare che il LED Verde lampeggi con frequenza di 1 secondo, se lampeggia velocemente indica che la scheda è in BOOT MODE (vedere il manuale Lapis). Se il LED verde è fisso acceso o spento togliere alimentazione alla scheda per circa 10 secondi rialimentare la scheda.
- Verificare che il cablaggio al morsetto del BUS RS485 (J2) sia corretto.
- Verificare che il filo del BUS RS485 (J2) non sia interrotto o che sia connesso con Vesta o Clavis.
- Verificare la procedura di risoluzione dei problemi di Lapis.

**► Se la scheda non comunica con i sensori e le altre schede della stanza:**

- Verificare che il cablaggio al morsetto del BUS RS485 (J3) sia corretto.
- Verificare che il filo del BUS RS485 (J3) non sia interrotto dalla scheda ai dispositivi.
- Verificare che la tensione in uscita dai poli +/- del morsetto RS485 (J3) sia di 12Vdc.
- Verificare che non sia intervenuto il fusibile di destra.
- Verificare la procedura di risoluzione dei problemi di Lapis.

**► Se l'ingresso digitale non funziona, bisogna:**

- Verificare che siano corretti i cablaggi elettrici.
- Verificare che non ci siano tensioni diverse da quelle riportate nel corrente manuale che danneggino l'ingresso.
- Verificare che l'interruttore o relè o un contatto pulito funzionino regolarmente.
- Verificare la procedura di risoluzione dei problemi di Lapis.

**► Se l'uscita relè non funziona bisogna:**

- Verificare che il LED giallo si accenda e si spegna tramite il comando associato.
- Verificare visivamente che il contatto del relè si posti all'accensione o spegnimento del LED adiacente. Se il contatto del relè non si muove all'accensione del LED adiacente indica che il relè è danneggiato.
- Verificare la procedura di risoluzione dei problemi di Lapis.

**► Se dopo queste verifiche il problema persiste contattare il vostro fornitore o il centro d'assistenza.****Installation manual • ENGLISH****BOARD ASSEMBLY**

Holly boards are set to be installed on a 6.5-module control unit with rail DIN EN 50022, using the track and lock tabs.

Thanks to the optional side rings, they can be installed on shunt boxes or light walls with screws. It is recommended not to obstruct the ventilation slats and not to expose the appliance to dripping or splashing water.

**TERMINALS**

Terminals are all removable and silk screened to facilitate wiring and replacement.

- **Power supply terminal (J1).** It consists of 3 poles: P (Phase), ⊕ (Earth), N (Neutral) and allows to power the board from 100Vac up to 250Vac.

*Minimum section cable 2G0,5*

- **RS485 Bus terminal (J2).** It consists of 4 poles: +, A, B, -

The + and - poles have the function of supplying a 12 Vdc power supply.

Poles A, B allow you to connect the card via bus to the Clavis converter or to the Vesta card, and to the other system cards.

*2x0,5 or higher braided and shielded low-capacitance cable (<100pF/m) recommended. Optional 2x0,5 or higher Braided low capacity cable (<100pF/m). Maximum distance 1Km from Clavis or Vesta. For the poles +, - 2x0,5 cable*

- **RS485 room bus terminal (J3).** It consists of 4 poles: +, A, B, -

The + and - poles have the function of supplying a 12 Vdc power supply.

Poles A, B allow the card to be connected to the other cards and sensors of the single room, creating a dedicated bus line.

*Recommended cable as for J2.*

- **Digital inputs terminal (J7).** It consists of 10 poles marked with 1,2,3,4,5,6,7,8,9,C.

There is an internal voltage of 5Vdc between the digital inputs and pole C (common). Therefore it is necessary to connect between them (INxx and C) a clean or voltage-free contact (switch, 2-way switch, relay, etc.). **The application of any external voltage causes damage to the board.**

*For each input use a cable of 1x0,22 minimum or greater maximum distance 500m. For each common "C" use a cable with a minimum of 1x0,22 or more. Maximum distance 500m*

- **Terminal 5 Relay (J4).** It consists of 6 poles marked with L1, L2, L3, L4, L5, C.

Lx corresponds to the NO (normally open) of each relay. C corresponds to the contact input to the relay and is in common with the 5 relays, which will drive the users with the same type of power supply. Low load utilities, such as lamps or valves, can be applied to this terminal.

- **Terminal 3 Relay (J5).** It consists of 6 poles marked with L6, C, L7, C, L8, C.

Lx corresponds to the NO (normally open) of each relay and C is the contact of each single relay adjacent to Lx. To these terminals can be applied:

- Utensils at 127/230Vac such as lamps, valves, etc.;
- Low voltage utilities such as valves, electric locks, lamps, etc.

**INSTALLATION AND FIRST START-UP**

Place the Holly board on the DIN guide or shunt box or light wall. Connect wires as indicated in the diagrams but with the terminals removed and not powered. When finished wiring, power the system but with the digital inputs and RS485 bus terminals removed.

Make sure the digital inputs are not powered and that there is no voltage over 10V in the RS485 bus terminal (A and B) and there is no voltage on the + / - poles (when disconnected from the board).

**Voltage other than that indicated in the manual may damage the board.**

If all steps were correctly completed, insert the terminals. When the board is powered, the red LED turns on while the green LED blinks once a second.

Holly2 boards are delivered pre-programmed with "Jog" functions (as a Stepping switch) on the first 5 relays. Each relay is associated with a corresponding input (IN1/Relay 1) while the remaining relays and inputs are linked to customized functions.

For different associations or functions, use Lapis software (ref. UNA technical manual).

**Please ensure the terminals have been completely and correctly fixed!**

**TROUBLESHOOTING****► If the board is powered and the red LED remains off:**

- Make sure wiring is correct
- Make sure that in the power supply terminal, between P and N there is a voltage between 85 and 250Vac
- If the 3 fuses have not intervened, remove the cover to check, in this case proceed with the replacement.

**► If the board does not communicate with the PC or with Vesta:**

- Make sure the red LED is on and, if so, follow the steps indicated above
- Make sure the green LED blinks once a second. If it blinks faster, this means that the board is in BOOT MODE (see Lapis manual). If the green LED is on or off, cut-off power from the board for about 10 seconds and turn back on.
- Make sure RS485 bus terminal (J2) wiring is correct.
- Make sure the BUS RS485 (J2) cable is not interrupted and connected with either Vesta or Clavis.
- Check the Lapis troubleshooting procedure.

**► If the card is not communicating with sensors and other room cards:**

- Make sure the wiring to the RS485 BUS terminal (J3) is correct.
- Make sure the RS485 BUS wire (J3) is not interrupted from the board to the devices.
- Make sure the output voltage from the +/- poles of the RS485 terminal (J3) is 12Vdc.
- Make sure the right fuse has not blown.
- Check the Lapis troubleshooting procedure.

**► If the digital input does not work, you must:**

- Make sure electrical wiring is correct
- Make sure there is not voltage other than those listed in this manual that damage the input.
- Make sure the switch or relay or clean contact work correctly.
- Check the Lapis troubleshooting procedure.

**► If the relay output does not work:**

- Make sure the yellow LED turns on or turns off according to the associated command
- Visually check that the relay contact turns the adjacent LED on or off. If the relay contact does not turn the adjacent LED on or off, the relay is damaged.
- Check the Lapis troubleshooting procedure.

**► If the problem persists after these checks, contact your dealer or service centre.****Manual de instalación • ESPAÑOL****MONTAJE DE TARJETA**

Las tarjetas Holly están preparadas para ser instaladas en una unidad de control de 6.5 módulos con barra DIN EN 50022, utilizando las pestañas de carril y bloqueo.

Gracias a los anillos laterales opcionales, se pueden instalar en cajas de derivación o paredes ligeras con tornillos. Se recomienda no obstruir las lamas de ventilación y no exponer el aparato a goteos o salpicaduras de agua.

**TERMINALES**

Los bornes se pueden extraer y están serigrafiados para facilitar el cableado y la sustitución.

- **Borne de alimentación (J1).** Está formado por 3 polos: P (Fase), ⊕ (Tierra), N (Neutral) y permite alimentar el cuadro desde 100Vac hasta 250Vac.

*Cable de sección mínima 2G0,5*

- **Borne de bus RS485 (J2).** consta de 4 polos: +, A, B, -

Los polos + y - tienen la función de alimentar una fuente de alimentación de 12 Vdc. Los polos A, B le permiten conectar la tarjeta vía bus al convertidor Clavis o a la tarjeta Vesta, y a las demás tarjetas del sistema.

*Se aconseja un cable de 2x0,5 o superior, trenzado y blindado, de baja capacidad (<100pF/m). Es opcional un cable de 2x0,5 o superior, trenzado, de baja capacidad (<100pF/m). Distancia máxima 1 Km de Clavis o Vesta. Para los polos +, - cable 2x0,5*

- **Borne de bus RS485 de la habitación (J3).** consta de 4 polos: +, A, B, -

Los polos + y - tienen la función de alimentar una fuente de alimentación de 12 Vdc. Los polos A, B permiten conectar la tarjeta con las otras tarjetas y sensores de la habitación individual, creando una línea de bus dedicada.

*Cable recomendado como para J2.*

- **Borne de las entradas digitales (J7).** Está formado por 10 polos marcados con: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,C

Entre las entradas digitales y el polo C (común) hay una tensión interna de 5Vcc. Por lo tanto, es necesario conectar entre ellos (INxx y C) un contacto limpio, es decir, sin tensión (interruptor